

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 18年9月	PB - NKS81AN-7003378	4WD ダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
山形400せ 自家用	切れ	176,200 km	2,000 kg	L	W	H	
	抹消			知年月	一体別体	3,080	

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A (V)	EG	130 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	-----------	----	----------	------	-------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	腐食有、塗装済み	ベツト 有 (無)	ヘッドランプ HID (ハロゲン)
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 段
極東 DD02-31 手動シート付 ボディー裏補強修理	ラジオアンテナ曲がり	シート破 (有) 無	左アンダーミラーカバー 色はがれ、割れ
ボディー全体サビ、腐食、凹み、キズ、曲がり、看板跡有り		ETC (有) 無	パートタイム4WD
リアメンバー曲がり有 リアデフ補修跡 メインフレーム補強有		ラジオ (良) 不良	
フロントショックアブゾーバ腐食有 左右ドア内側腐食有		バックモニタ 有 (無)	
マフラー腐食、マフラーガード腐食、割れ有			リサイクル料 ¥8,440

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 (無)
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
70L		

屋根色はがれ有

左右ドアキズ

Fパネルキズ凹クリアはがれ

Fグリルキズ

左右コーナー
小キズ

Fバンパーキズ色あせ

右Fフェンダーこすれキズ

左右リアフェンダーサビ曲がり

左Fフェンダーキズ、ステップ割れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5
ス	2	ノーマル	
F	205/70R16		
サイズ	205/70R16		
R	205/70R16		
サイズ	205/70R16		