




	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	いすゞ	H 17年3月	KL - EXD51G3改-7000033	コンテナ車(トラクタ)

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
大阪100き 事業用	切れ 抹消	419,300 km アナログ 2005.2 年月 一体別体	8,600 kg	L	W	H (門)

エンジン状態	A B C D E	AC	良 (不良) 無	ブレーキ	A V	EG	370 ps	T/M	7	速	3	ペダル
--------	-----------	----	----------	------	-----	----	--------	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	オイルにじみ有		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有		ベツト 有 (無)	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認		汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 1 段
ピンドルフック有	バック時ギア鳴り		シート破 (有) 無	左シートへたり有り
上物サビ有			ETC 有 (無)	左ドア足元窓の止め具不良
			ラジオ (良) 不良	
			バックモニタ (有) 不良	
				リサイクル料 ¥13,830

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 (無)
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
400L		

Fパネル塗料付着有	左右クォーターパネル看板跡
	
Fバンパーキズ有	右リアフェンダー 小キズ小サビ
	
	右ドア内側 凹み有
	左サイドバンパー曲がり
	
	左リアフェンダー 凸凹小サビ
	左ドア凹キズ 左ドアガーニッシュキズ、付着物有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3	3	
1	1	1	1
ス	3	ノーマル	
F	275/70R22.5		
サイズ	275/70R22.5		
R	275/70R22.5		
サイズ	275/70R22.5		