


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状											
	日野	H 24年3月	SDG - GX7JGAA-10261		4WD アームロール											
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市								
岩手100は 自家用	切れ 抹消		402,100 km 知年月 アナログ 2012.1月 一体別体	6,000 kg	L	W	H (門)									
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG	220 ps	T/M 6 速 3 ペダル									
ミッション・デフ(異音、油漏)					OK		キャブ内部									
フレーム関係(錆、車体番号等)					腐食有 上物、フレーム塗装済み		備考									
上物メーカー名 年式、型式及状態等					特記、重点確認		ベット 有 無									
新明和 CCA47-21 安全棒なし							汚れ 小 中 多									
各ショックアブゾーバ腐食有 キャブ全体看板跡							シート破 有 無									
							ETC 有 無									
							ラジオ 良 不良									
							バックモニタ 有 無									
							リサイクル料 ¥10,500									
Fガラス		タイヤ状態														
要交換	良好	飛び有	1~10、×、欠、で記載													
小 車検可		<table border="1"> <tr> <td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> </table>							5	5			5	5	5	5
5	5															
5	5	5	5													
記録簿	有	無	 屋根飛び石 Fパネル凹み、飛び石  Fグリル小キズ 左右クォーターパネル小キズ 右ドア凹キズ													
H25~R3	 Fバンパー凹  左ドア下部凹み、キズ 左Fフェンダーキズ															
取説	有	無	ス					9								
メンテ	有	無	スタッドレス													
	有	無	F													
	有	無	サイズ													
燃料タンク	245/70R19.5															
100L	R															
	サイズ															
	245/70R19.5															