

| | | | | | |
|--|----|--------|--------------------|----------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| | 日野 | H 9年9月 | KC - SS3VJCA-10769 | 2デフ トラクタ | |

| | | | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|---|---------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | 新潟県新発田市 |
| 八戸100は 自家用 | 令和4年12月13日 | 切れ 40,600 km 抹消 知年月 一体別体 | 16,000 kg | L | W | H (門) |

| | | | | | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------|----|--------|---------------|
| エンジン状態 | A B C D E | AC 良 不良 無 | ブレーキ A V | EG | 480 ps | T/M 5 速 3 ペダル |
|--------|------------------|------------------|-----------------|----|--------|---------------|

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|------------------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | OK | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | サビ有 | ベット 有 無 | ヘッドランプ HID ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 | 汚れ 小 中 多 | 補助ブレーキ 段 |
| 左パワーウインドウ不良 | 平成13年5月時点 11,331km ディーラーにて確認済 ほぼ実メーター | シート破 有 無 | ミラー左ステアカバー欠品 |
| | | ETC 有 無 | |
| | | ラジオ 良 不良 | |
| | | バックモニタ 有 無 | 群馬在庫 |
| | | | リサイクル料 ¥11,340 |

| | | |
|-----------|----------|-------------|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石 有 |
| 小 車検可 | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| H21~R4 | | |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテ | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 200L+200L | | |



| | | | |
|--------------|--------------|---|---|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 5 | 5 | |
| | | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| ス | ノーマル | | |
| ペ | | | |
| F | 11R22.5 16PR | | |
| サイズ | | | |
| R | 11R22.5 16PR | | |
| サイズ | | | |