

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	東急	H 9年9月	- TD2513-0434	中落ちトレーラー

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)		
八戸100ゆ 自家用	切れ 抹消	km 知年月 一体 別体	25,000 kg	L 5,530	W 2,990	H (門)

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	ps	T/M	速	ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	----	-----	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等) サビ有	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
床鉄板腐食穴(リアタイヤの辺り)	シート破 有 無	
歩み板1本破損有 左ロープフック1本欠品	ETC 有 無	
床板止のアンクル曲がり(リア)	ラジオ 良 不良	
	バックモニタ 有 無	
		リサイクル料

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	-		-
	-		-
7	7	7	7
7	7	7	7
ス	スタッドレス		
ペ			
RF	11R22.5		
サイズ			
RR	11R22.5		
サイズ			