

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	H 27年10月	TKG - FEBM0-540284	深ダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
岡山100せ 自家用	切れ 抹消	112,500 km 年月 一体別体	3,800 kg	L 3,390	W 1,990	H (門) 1,120	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ A <b>V</b>	EG 170	ps	T/M 5 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	--------	----	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	E/Gオイル汚れ有		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有		ベツト 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b>		汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 1 段
新明和 DR4-0003SY リア片開	ファンベルト鳴き有り		シート破 有 <b>無</b>	
床鉄板凸凹サビ ボディーサビ、凸凹、キズ有			ETC 有 <b>無</b>	
プロテクタ押され有、プロテクタ床の角穴小			ラジオ <b>良</b> 不良	
キャブキズ多い 車体各部表面サビ有			バックモニタ 有 <b>無</b>	
				リサイクル料 ¥8,830

Fガラス		
要交換	良好	飛び有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
70L		

屋根凹み、サビ有

左右クォーターパネルキズ

Fパネル飛び石

Fバンパーキズ

マフラー、下まわりサビ腐食有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	4	
3	1	2	2
ス	2	ノーマル	
F	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		
R	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		