

|  |     |         |                      |               |
|--|-----|---------|----------------------|---------------|
|  | 車名  | 初度登録    | 型式・車体番号              | 架装形状          |
|  | いすゞ | H 26年7月 | TKG - NHS85A-7008283 | 4WD リアシングルタイヤ |

|               |          |                       |          |            |            |                 |         |
|---------------|----------|-----------------------|----------|------------|------------|-----------------|---------|
| 前登録ナンバ        | 車検有効期限   | 走行距離                  | 積載量      | 荷台寸法 (mm)  |            |                 | 新潟県新発田市 |
| 宮城400ぬ<br>自家用 | 切れ<br>抹消 | 103,400 km<br>年月 一体別体 | 1,500 kg | L<br>3,120 | W<br>1,620 | H<br>(門)<br>380 |         |

|        |           |    |        |      |     |    |        |     |     |       |
|--------|-----------|----|--------|------|-----|----|--------|-----|-----|-------|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 110 ps | T/M | 5 速 | 3 ペダル |
|--------|-----------|----|--------|------|-----|----|--------|-----|-----|-------|

|                   |   |            |                 |
|-------------------|---|------------|-----------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏)   | エンジンオイルベタ有  | キャブ内部      | 備考              |
| フレーム関係(錆、車体番号等)   | サビ多い  | ベツト 有 無    | ヘッドランプ HID ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | <b>特記、重点確認</b><br>木製5方開 床フック2対 床板張油しみ、削れ有<br>ボディ傾き有、キズ、サビ、凹み有 リアアオリ凸凹大<br>前側アオリ左右ペンキ塗り有 | 汚れ 小 中 多   | 補助ブレーキ 0 段      |
|                   |   | シート破 有 無   | 運転席、助手席シート汚れ    |
|                   |   | ETC 有 無    |                 |
|                   |   | ラジオ 良 不良   |                 |
|                   |   | バックモニタ 有 無 |                 |
|                   |   |            | リサイクル料 ¥9,170   |

|       |    |     |
|-------|----|-----|
| Fガラス  |    |     |
| 要交換   | 良好 | 飛石有 |
| 要修理1個 |    |     |
| 記録簿   | 有  | 無   |
| 取説    | 有  | 無   |
| メンテ   | 有  | 無   |
|       | 有  | 無   |
|       | 有  | 無   |
| 燃料タンク |    |     |
| 約70L  |    |     |

Fパネル看板はがし跡、キズ

右クォーターパネル小キズ

左右ドア小キズ

右Fフェンダー小キズ、色はげ

左Fフェンダー小キズ

左クォーターパネル小キズ、小サビ

左テールランプレンズ割れ

|              |           |   |   |
|--------------|-----------|---|---|
| タイヤ状態        |           |   |   |
| 1~10、×、欠、で記載 |           |   |   |
|              | 4         | 4 |   |
| 4            |           |   | 4 |
| ス            | 5         |   |   |
| ペ            |           |   |   |
| F            | 205/70R16 |   |   |
| サイズ          |           |   |   |
| R            | 205/70R16 |   |   |
| サイズ          |           |   |   |