



	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	H 25年9月	TKG - FDA20-520183	4WD 平 ゲート付	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
青森400そ 自家用	令和4年9月22日	122,100 km	2,000 kg	L 3,060	W 1,610	H (門) 1,120	
	切れ 抹消	知年月	一体 別体				

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	130 ps	T/M <b>AT</b> 速 <b>2</b> ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	------------------------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	フレーム歪み小、少しサビ有	ベット 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 段
パブコ 2DB1 床鉄板張、鉄板浮き有 ステンレス枠固定式	SAMランプ点灯	シート破 有 <b>無</b>	運転席、助手席シートこげ有
極東開発 パワーゲート V601B 昇降量600kg		ETC 有 <b>無</b>	
幅1570 高1000 鉄製ストッパー無し セミオート		ラジオ <b>良</b> 不良	
左シャフトブーツ破れ 最終メンバー補修跡		バックモニタ 有 <b>無</b>	
フルタイム4WD			リサイクル料 ¥8,830

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
70L		

左右Fフェンダーキズ	左右ドアキズ
	
	右リアフェンダー割れ小、擦れ
Fバンパー凹み有	左右サイドバンパーサビ
	
左右テールランプ擦れ、キズ	

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
4	4	4	4
ス	無		
ペ			
F	195/85R15		
サイズ			
R	195/85R15		
サイズ			