

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	H 25年12月	TKG - XZC605M-0006199	バン	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
多摩100す 自家用	令和5年6月6日	切れ 68,200 km 抹消 知年月 一体別体	2,000 kg	L 3,070	W 1,770	H (門) 2,310	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	136 ps	T/M	AT	速	2	ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----	-----------	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	OK	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認 フルハーフ DLK T2D5473 載替物 2013年9月製 左サイドドアスライド ラッシング2段 床コンパネ ボデー左右看板消し跡、左側擦れ有、右上擦れ凹小 ドア門ロスプレー跡 縦根太サビ有 バックモニターボデー下部取付	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
		シート破 有 無	
		ETC 有 無	
		ラジオ 良 不良	
		バックモニタ 有 無	
		リサイクル料	¥8,820

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
80L		

屋根色剥げ、キズ

左右Fフェンダーキズ

Fパネルキズ

左右ドアキズ

左右コーナーキズ

右サイドバンパー 曲がり、補修跡

左右リアフェンダー泥除け破れ

テールランプ 右ひび、左擦れ

左サイドバンパー 擦れ、曲がり

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		7
	3	3	3 3
ス	無	ノーマル	
ペ			
F		195/75R15	
サイズ			
R		195/75R15	
サイズ			