

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 25年7月	TKG - NJS85AN-7002643	4WD 冷凍バン	


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
湘南800せ 自家用	令和4年9月27日	切れ 不明 km 抹消 年月 一体別体	1,900 kg	L 3,010	W 1,690	H (門) 1,660	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ A <b>V</b>	EG	150 ps	T/M <b>AT</b> 速 <b>2</b> ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	------------------------------


ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有	ベット 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 段
東プレ XV22LSC-P スタンバイ有 コード無 仕切板付	「記録簿ナシのため 走行不明」での オークション出品歴有 現指針190,527km	シート破 有 <b>無</b>	運転席シートこげ多数
ガスR404A -17℃確認(外気26℃時/2.5時間)		ETC <b>有</b> 無	P/Wなし
東プレ 2013年6月製 左SDスライド 水抜前2カ所		ラジオ <b>良</b> 不良	パートタイム4WD
床ステンベタ+スノコ		バックモタ <b>有</b> 無	
ボディー全体看板跡 ボディー内側キズ凹有 金具サビ有			リサイクル料 ¥9,170

Fガラス		
要交換	良好	飛び有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
60L		


左右ドアキズ




Fパネル飛び石




Fグリル色あせ




右Fフェンダー擦れ



右コーナー飛び石



左サイドバンパー擦れ



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	4		4
ス	8	ノーマル	
F		205/70R16	
サイズ		205/70R16	
R		205/70R16	
サイズ		205/70R16	