

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	H 28年5月	TKG - FDA50-540097	4WD 冷凍バン	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
宮城800そ 自家用	切れ 抹消	192,500 km 知年月 一体別体	2,000 kg	L 3,370	W 1,680	H (門) 1,760	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M	AT	速 2	ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	----	-----	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	オイルパンオイルベタ			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有			ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東プレ 2016年5月製 工番 F163977 リアドア4枚観音			汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
左SDスライド 水抜前1カ所、後2カ所 床ステンベタ+スノコ 小サビ小キズ有				シート破 有 無	特記、重点確認
東プレ MP32LSD-P 2エバ スタンバイ有 コード無 可動式仕切板付				ETC 有 無	
ガスR404A -12℃(外気30℃時/3時間)				ラジオ 良 不良	
ボディー内側パネル割れ多数 サイドドア外側枠プラスチック割れ有 ボディーサビキズ				バックモニタ 有 無	
エアリブつぶれ有 リア化粧板凹大 左ロッカーレール曲がりキズ キャブ裏サビ少々					リサイクル料 ¥8,830

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
70L		

左右ドア小キズ	Fグリル飛び石 Fバンパー小サビ、飛び石	右クォーターパネル小キズ
		右Fフェンダー小キズ
	左コーナー小キズ	左右サイドバンパー小キズ
		マフラーサビ有
右テールランプ取り付け曲がり		左リアフェンダー割れ有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5
ス	5	ノーマル	
F	205/75R16		
サイズ	205/75R16		
R	205/75R16		
サイズ	205/75R16		