

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	H 29年2月	TKG - XZU720M-0013472	冷蔵ウイング	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
山形800す 自家用	切れ 抹消	151,500 km 知年月 一体別体	3,000 kg	L 5,050	W 2,090	H (門) 2,100	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	少しサビ有 部分的にスプレー塗装	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
菱重 TDJS30A-L2 ガスR404a		シート破 有 無	
+14℃確認(外気35℃時/3時間)		ETC 有 無	
トランテックス セイコーラック1対 ラッシング1段 床板張		ラジオ 良 不良	
リアドア看板跡、クリア剥がれ ウイング左側1ヵ所テープ補修		バックモタ 有 無	
ロッカーサビ、兆番筆塗り有 庫内灯1個不灯 泥除け割れ有			リサイクル料 ¥8,820

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		


Fパネル飛び石



Fグリル小キズ




キャブ裏多少サビ有



Fバンパー飛び石



左サイドバンパー曲がり



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	2	2	2
ス	9	ノーマル	
F	215/70R17.5		
サイズ	215/70R17.5		
R	215/70R17.5		
サイズ	215/70R17.5		