

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	H 15年9月	KK - FD1JMEA 10697	跳上ゲート付 ウイング

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
相模100そ 自家用	令和4年10月3日	切れ	443,700 km	2,450 kg	L	W	H (門)
		抹消			年月	別体	6,400

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	220 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	オイル小にじみ有		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	極小サビ有		ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	トランテックス 2KN6812 2003年9月	特記、重点確認	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
新明和製 跳上式ゲート 跳上部アルミ腐食有			シート破 有 無	左右灰皿フタ破損
セイコーラック1対 床フック引き5対 ラッシング3段			ETC 有 無	運転席シートカバー違う
センタービーム有 床板張シミ、汚れ、ささくれ有			ラジオ 良 不良	左右ミラーステイカバー欠品
ボディー内側サビ、割れ、キズ、剥がれ有 前立てキャブ側サビ落として塗装			バックモニタ 有 無	ラジオアンテナ折れ
ボディー全体的に小サビ、小キズ、小凹有			白黒	リサイクル料 ¥10,710

Fガラス			屋根小サビ				タイヤ状態				
要交換	良好	飛石 有	Fグリル小キズ	左右クォーターパネル小キズ、小サビ		1~10、×、欠、で記載					
要修理 3個			Fパネル粗塗装、飛び石、看板跡	右ドアキズ、小サビ		4	4	4	4	ノーマル	
記録簿	有	無	Fバンパーキズ、小サビ有	左ドア凹み、小サビ、小キズ	左右サイドバンパー小キズ、小サビ	4	4	4	4	ス ペ	
取説	有	無				F		225/80R17.5		R	
メンテ	有	無				サイズ		225/80R17.5		R	
	有	無				サイズ		225/80R17.5		サイズ	
	有	無				サイズ		225/80R17.5		サイズ	
燃料タンク			左Fフェンダー小キズ	左コーナーミラーステイ廻りヒビ、欠品有							
200L											