

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 16年9月	KK - FRR35K3S-7002931	4段 クレーン付	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
自家用	切れ 抹消	95,700 km 知年月 一体別体	3,000 kg	L 5,460	W 2,150	H (門) 400	

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	180 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	-----------	----	----------	------	-------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	E/Gオイルにじみ		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有		ベツト 有 (無)	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認		汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 1 段
タダノ4段 ラジコン フックイン ZR304	ボディー傾き有		シート破 (有) 無	
クレーンワイヤーキンク			ETC (有) 無	
床鉄板・縞板張り、サビ凸凹有 元板割れ有 横根太割れ有			ラジオ (良) 不良	
ボディーキズ、サビ、凹み有			バックモニタ 有 (無)	
				リサイクル料 ¥11,340

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 (有)
小 車検可		
記録簿	(有)	無
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

屋根 小凹み、小サビ

右クォーターパネル点サビ

Fフェンダー小キズ

左右ドア凹傷

Fバンパー小凹

左右サイドバンパー 曲がり、サビ

左右ドアガーニッシュ 小キズ

左クォーターパネル小キズ

左右リアフェンダー 曲がり、サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	2 2
ス	3	ノーマル	
F	225/90R17.5		
サイズ			
R	225/90R17.5		
サイズ			