

| | | | | | |
|--|-----|---------|-----------------------|----------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| | いすゞ | H 16年9月 | KK - FRR35K3S-7002931 | 4段 クレーン付 | |

| | | | | | | | |
|--------|----------|-----------------------|----------|------------|------------|-----------------|---------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | | 新潟県新発田市 |
| 自家用 | 切れ 抹消 | 95,700 km 知年月 一体別体 | 3,000 kg | L 5,460 | W 2,150 | H (門) 400 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|--------|------|-----|----|--------|-----|-----|-------|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 180 ps | T/M | 6 速 | 3 ペダル |
|--------|-----------|----|--------|------|-----|----|--------|-----|-----|-------|

| | | | | | |
|-------------------|--|---|------------|--------|---------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | E/Gオイルにじみ | | | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 無 | 1 | 2 3 4 5 腐食 | ベツト | 有 無 |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | タダノ4段 ラジコン フックイン ZR304 クレーンワイヤーキンク 床鉄板・縞鋼板張り、サビ凸凹有 元板割れ有 横根太割れ有 ボディーキズ、サビ、凹み有 マフラー腐食有 | | | 汚れ | 小 中 多 |
| | 特記、重点確認 | | | シート破 | 有 無 |
| | ボディー傾き有 | | | ETC | 有 無 |
| | | | | ラジオ | 良 不良 |
| | | | | バックモニタ | 有 無 |
| | | | | | ヘッドランプ |
| | | | | | HID |
| | | | | | ハロゲン |
| | | | | | 補助ブレーキ |
| | | | | | 1 段 |
| | | | | | リサイクル料 |
| | | | | | ¥11,340 |

| | | |
|-------|----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 小 車検可 | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテ | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 100L | | |

屋根 小凹み、小サビ

右クォーターパネル点サビ

Fフェンダー小キズ

左右ドア凹傷

Fバンパー小凹

左右サイドバンパー 曲がり、サビ

左右ドアガーニッシュ 小キズ

左クォーターパネル小キズ

左右リアフェンダー

| | | | |
|--------------|-------------|------|-----|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 3 | | 3 |
| | 3 | 3 | 2 2 |
| ス | 3 | ノーマル | |
| F | 225/90R17.5 | | |
| サイズ | | | |
| R | 225/90R17.5 | | |
| サイズ | | | |