

| | | | | | |
|--|----|---------|--------------------|----------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| | 三菱 | H 29年3月 | TPG - FDA00-550243 | 4WD 冷凍バン | |



| | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------------|----------|------------|------------|-------------------|---------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | | 新潟県新発田市 |
| 青森800す 自家用 | 切れ 抹消 | 179,200 km 年月 一体別体 | 1,400 kg | L 3,070 | W 1,720 | H (門) 1,830 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----------|------|-------|----|--------|--------|-----|-----|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | (良) 冷え弱い | ブレーキ | A (V) | EG | 110 ps | T/M AT | 速 2 | ペダル |
|--------|-----------|----|----------|------|-------|----|--------|--------|-----|-----|



| | | | |
|--------------------------------|----------|--------------|---------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | オイルにじみ | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 少しサビ有 | ベツト 有 (無) | ヘッドランプ 社外のLED |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 | 汚れ 小 (中) 多 | 補助ブレーキ 段 |
| 東プレ XV21LOC-R | フルタイム4WD | シート破 有 (無) | ナビ、TV |
| ガスR404a -16℃確認(外気26℃時/2時間) | | ETC (有) 無 | |
| 東プレ H163810 左SDスライド R1段 水抜前1カ所 | | ラジオ (良) 不良 | |
| 床ステンベタ+スノコ 断熱 リアドア、サイド 50mm | | バックモニタ 有 (無) | |
| 左側下ロッカー曲がり ロックバーサビ 右リア門口押され小 | | | リサイクル料 ¥8,830 |

| | | |
|-------|----|---------|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 (無) |
| 小 車検可 | | |
| 記録簿 | 有 | (無) |
| 取説 | 有 | (無) |
| メンテ | 有 | (無) |
| | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 70L | | |

Fパネルキズ Fバンパー凹み 左右ドアキズ

左右Fフェンダーこすれキズ

左右サイドバンパー色はげ

左右リア泥除け破れ 左コーナーキズ 左フラッシャー水混入有り

マフラー腐食 針金止め

| | | | |
|--------------|-----------|--------|---|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 2 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| ス | 9 | スタッドレス | |
| F | 195/85R15 | | |
| サイズ | 195/85R15 | | |
| R | 195/85R15 | | |
| サイズ | 195/85R15 | | |