

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	H 24年3月	LKG - FV54VZ-500171	2デフ アルミ平	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
長岡100は 自家用	切れ 抹消	506,600 km	13,800 kg	L	W	H (門)	
		知年月 アナログ 2012.2月 一体別体		9,600	2,390	500	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	<b>A</b> V	EG	380 ps	T/M	<b>AT</b>	速	<b>2</b>	ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----	-----------	---	----------	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	<b>オイルパンオイルにじみ有</b>			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>サビ多い 下廻り粗塗装済み(デフ、サブフレーム腐食してました)</b>			ベット	ヘッドランプ
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b>			汚れ 小	補助ブレーキ
丸山車体 アルミ3方開 床フック埋込12対+中央7個	<b>セル回してから エンジンかかるまで 時間がかかる</b>			シート破	<b>リアエアサス</b>
角ツボ サイド6対、センター5対、リア1個 セイコーラック2対				ETC	
床板張 割れ、剥がれ、腐食有 マフラー腐食箇所有				ラジオ	
ボディー鉄部分サビ有 アオリキズ凹穴有 キャブ裏サビ有				バックモニタ	
				リサイクル料	¥13,580

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
<b>小 車検可</b>		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
<b>400L</b>		

Fパネル飛石有	右ドア飛び石
左右クォーターパネル看板跡	
Fバンパー腐食有	左サイドバンパー小キズ
	左ドア小キズ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
3	3	3	3
3	3	3	3
ス	0	スタッドレス	
F	295/80R22.5		
サイズ			
R	11R22.5		
サイズ			