

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
	三菱	H 16年1月	KK - FG83EE-500158		高床 4WD クレーン付			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
水戸100そ 自家用		切れ 抹消	209,700 km 知年月 一体別体	3,000 kg	L 3,500	W 2,010	H (門) 370	
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG	150 ps	T/M 5 速 3 ペダル	
ミッション・デフ(異音、油漏)			サビ、オイル汚れ有 キャブ裏腐食有			キャブ内部		備考 パートタイム4WD
フレーム関係(錆、車体番号等)			腐食有			ベット 有 無		ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認			汚れ 小 中 多		補助ブレーキ 段
タダノ3段 ラジコン・フックイン・差違式 ZR293 2004年1月			ボディ傾き有			シート破 有 無		・運転席シート違う
パブコ NGE6 木製4方開 床フック4対						ETC 有 無		・社外シフトノブ
床板2重張り 浮き、ふくらみ有 左アオリふくらみ有 クレーンサビ有						ラジオ 良 不良		・天井ヤニ汚れ
作業灯不灯 工具箱フタ欠品 PTOワイヤー式						バックモナ 有 無		・ラジオアンテナ縮まない
オイルクーラー、エアタンク、コンプレッサー使用不可(配管つながってません)								リサイクル料 ¥9,350
Fガラス		タイヤ状態						
要交換	良好	飛石有	1~10、×、欠、で記載					
小 車検可								
記録簿	有	無						
取説	有	無						
メンテ	有	無						
	有	無						
燃料タンク								
70L								
全体的に腐食有		左右コーナー凹、飛び石						
		Fパネル飛び石 Fグリル色あせ						
Fバンパーキズ、飛び石		左右ドアキズ						
		左右Fフェンダーキズ						
		マフラー、下まわり腐食						
		左右サイドバンパーサビ、曲がり						
		左右リアフェンダー色あせ						
		ス 3 ノーマル						
		F 215/85R16						
		R 215/85R16						
		サイズ						