

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	H 8年5月	KC - FD501B-422498	1.5t 4WD 平ボディ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
青森400そ 自家用	切れ 抹消	88,600 km 年月 一体別体	1,500 kg	L 3,110	W 1,600	H (門) 380	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	94 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	-------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	無 1 2 3 4 5 腐食	ベツト	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ	小 中 多
パブコ プレート欠 木製3方開 床コンパネささくれ箇所有	※要現車確認	シート破	有 無
ボディースプレー塗り箇所有 ロッカー腐食有		ETC	有 無
リア足掛け曲がり		ラジオ	良 不良
12V車 パートタイム4WD		バックモニタ	有 無
			ヘッドランプ HID ハロゲン
			補助ブレーキ 段
			P/Sオイルにじみ
			左ミラーステー曲がり
			左アシストグリップ欠品
			左右ドア内側キズ多い
			リサイクル料 ¥7,170

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
70L		

ボディー全体的に擦れ、小サビ有

右Fフェンダー小サビ、当たりキズ

Fグリル色あせ

左ドアふち 当たりキズ多い

屋根小サビ

左ドア小キズ

右Fバンパー亀裂

左右泥除け破れ

左Fフェンダー小サビ、塗装はげ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2	2	
3	3	3	3
ス	9	スタッドレス	
F	185/70R15.5		
サイズ			
R	185/70R15.5		
サイズ			