





	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	R 4年9月	PA - FG83DE-520040	4WDワイドロング高床平

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
多摩100せ 自家用	令和6年9月25日	17,200 km	3,000 kg	L 4,350	W 1,980	H (門) 380	
	切れ 抹消	知年月	一体 別体				

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	140 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	汚れ、サビ有			キャブ内部	備考		
フレーム関係(錆、車体番号等)	無	1	2 3 4 5 腐食	塗装済み	ヘッドランプ	HID	ハロゲン 3
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			汚れ 小 中 多	補助ブレーキ	1 段	
木製3方開 床板張り表面はがれ有り	登録遅れ			シート破 有 無	ハンドルすれ有		
パートタイム4WD オートハブロック	坂道発進補助装置不良			ETC 有 無			
ボディーサビ、筆塗り箇所有、キズ、凹み有 アオリ内張はがれ有				ラジオ 良 不良			
マフラーのステイ2カ所切れてる キャブ裏サビ有				バックモニタ 有 無			
アクセルペダル付け根腐食有					リサイクル料 ¥8,830		

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

Fパネル小キズ	右ドア小キズ
	
左右Fフェンダーキズ	左右サイドバンパー曲がり
	
	右Rフェンダー割れ、補修跡
	左ドア小凹み、小キズ 左コーナー小凹み

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス	9	スタッドレス	
F		215/85R16	
サイズ		215/85R16	
R		215/85R16	
サイズ		215/85R16	