

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	いすゞ	H 26年11月	TKG - NPR85AN-7047500	積載2.95t キャリアカー



前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
盛岡100さ 自家用	令和7年2月15日	切れ 148,100 km 抹消 知年月 一体別体	2,950 kg	L 5,690	W 2,170	H (門) 80	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ A <input checked="" type="radio"/> V	EG	150 ps	T/M 6 速 3 ペダル
--------	--	--	---	----	--------	---------------



ミッション・デフ(異音、油漏)	オイルパン、カムバックロックにじみ有			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	腐食有、塗装済み			ベツト 有 <input checked="" type="radio"/> 無	ヘッドランプ <input checked="" type="radio"/> HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			汚れ 小 <input checked="" type="radio"/> 多	補助ブレーキ 1 段
花見台 SF21MC 2014年9月	自家用で使用するため			シート破 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
ウインチ 自動歩み ラジコン付 床フック5対	距離伸びます			ETC <input checked="" type="radio"/> 有 無	
床縞鉄板サビ有				ラジオ <input checked="" type="radio"/> 良 不良	
ボディー全体キズ、サビ腐食有、塗装済み				バックモタ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
					リサイクル料 ¥10,440

Fガラス		
要交換	良好	飛石 <input checked="" type="radio"/> 有
小 車検可		
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
取説	有	<input checked="" type="radio"/> 無
メンテ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

Fパネル飛び石、タッチペン

左右サイドバンパー腐食有

マフラー下まわり腐食有

リアバンパーサビ

左右リアフェンダー腐食有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス	9	スタッドレス	
F		205/70R17.5	
サイズ		205/70R17.5	
R		205/70R17.5	
サイズ		205/70R17.5	