

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	トヨタ	H 27年3月	TKG - XZU675-0005155	4WD ゲート付 3t平	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
盛岡400さ 自家用	切れ 抹消	128,300 km 年月 一体別体	3,000 kg	L 3,050	W 1,610	H (門) 370+手すり

エンジン状態	A B C D E	AC (良) 不良 無	ブレーキ A (V)	EG	ps	T/M 5 速 3 ペダル
--------	-----------	-------------	------------	----	----	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	オイルにじみ有		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	無 1 2 (3) 4 5 腐食		ベツト 有 (無)	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認		汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 段
トヨタ車体 床縞板、赤サビ有			シート破 (有) 無	ミラーすりキズ有
トヨタ車体 ゲート PB17C-4112VRS 600kg 幅1520 高70			ETC 有 (無)	ラジオアンテナ折れ
ゲートサビ有 ゲート下部の鉄の棒曲がり			ラジオ (良) 不良	
ボディー腐食箇所ハケ塗り有 サビはボディー全体にあります			バックモニタ 有 (無)	
				リサイクル料 ¥8,060

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 (無)
小 車検可		
記録簿	有	(無)
取説	有	(無)
メンテ	有	(無)
	有	無
	有	無
燃料タンク		
80L位		

屋根小サビ、ルーフキャリア曲がり有

右クォーターパネル小キズ

左右ドア小キズ

左Fフェンダー小キズ

右Fフェンダー小キズ、モールはがれ

左クォーターパネル小キズ、小凹み

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3	3	
	4	4	4 4
ス	9	スタッドレス	
F	205/75R16		
サイズ	205/75R16		
R	205/75R16		
サイズ	205/75R16		