

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	H 28年4月	TSG - XKU600X-0001725	ハイブリッド車 深ダンプ


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
杉並110あ 事業用	切れ	91,800 km	2,000 kg	L	W	H	
	抹消			知年月	一体別体	2,800	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M AT	速 2	ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	--------	--------	-----	-----


ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	無 1 2 3 4 5 腐食	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	極東 DD02-57T リア3方開 天蓋角度90° まで 床鉄板張り凹小、錆止め塗装済み ボディーキズ、凹み、サビ有 リア扉当たりキズ、塗装剥がれ多い	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
		シート破 有 無	消火器(期限2025年)
		ETC 有 無	助手席フロアマット破れ大
		ラジオ 良 不良	
		バックモニタ 有 無	
		カラー	
			リサイクル料 ¥8,820

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
70L		


屋根凹み、キズ




右ドアキズ




左右Fフェンダーキズ、コスレ






左ドアキズ、ひび割れ



左右リアフェンダー曲がり小



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5 5
ス	8	ノーマル	
F		195/85R16	
サイズ			
R		195/85R16	
サイズ			