	± 2								カロリナ ガノ J P							
	<u>車名</u>	初度登録		型式·車体番号 SKG - FC9JCAA-						架装形状						
	日野	H 23年12	FC9JC	9JCAA-10569			Lゲートダンプ									
前登録ナンバ	車	検有効期限	走行	走行距離積						去 (mm)			新潟県新発田市			
郡山100わ		ţ	刃れ 102,5	00 km	3,50			W		H (門)						
レンタカー		(‡	末消 知年月	知年月 一体 別体			kg 3,180 2,0			360						
エンジン状態	A BC	DE	AC 良 不良	無ブレーキ	A V	/ EG	210		ps	т/м 6	速	3 ペタ	ブル			
ミッション・デフ(異音、油漏) OK									+	ャブ内部	ß	備考				
フレーム関係(錆、車体番号等) サビ有									ベッ	ト有	(#)	ヘッドラン	ンプ	HID	ハロゲン	
上物メーカー名 年式,型式及状態等 特記、重							、重点確	認	汚れ	小 🖶	多	補助ブレ	一キ	段		
新明和 DRF4-17SY 床鉄板張り凹み、サビ有 クラッ							チO/Hi	幹み	シート	诐 有	(#)	運転席	以外、	透明力	/ Š—	
自動シート付、破れ有 自動シート枠曲がり有 2024年5月29日								日	ETC	有	無					
横根太曲がり有 ボデー全体サビ、キズ有(2024年2月ボデー方							済)		ラジオ	良	不良					
リアバンパー社外品 リアバンパーステー曲がり						ハ゛ックモニタ					(#)					
燃料タンク凹み 泥除けゴムなし												リサイク			¥10,500	
Fガラス _{要交換} _{良好} 飛行有 屋根サビ、凹み						左右ドアキズ						タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載				
	AN NOT					(H)]			二	
小車検尿	小 車検可 Fパネル小キズ												5	5		
記録簿 有	1 有 (無															
									<u> </u>			_	_	_	+_	
												5	5	5	5	
		Fバンパー点サ	ナビ ー													
取説 有 メンテ 有	(#						サイドバンパーサビ、曲がり						Z 9 - t 131 -			
有												スタッドレス				
有												F	225/80R175			
燃料タンク								E			サイズ R		,			
100L	左コーナーコスレ 左右リアフェンダーサビ曲カ								がり		サイズ 225/80R17.5					