







	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	日野	H 23年12月	SKG - FC9JCAA-10569	Lゲートダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
郡山100わ レンタカー	切れ	102,400 km	3,500 kg	L	W	H	
	抹消			知年月	一体別体	3,180	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> A V	EG	210	ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	------------------------------------------	----	-----------------------------------------	------	--------------------------------------	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有	ベット	有 <input checked="" type="radio"/> 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ	小 <input checked="" type="radio"/> 多
新明和 DRF4-17SY 床鉄板張り凹み、サビ有	クラッチ残り少ない	シート破	有 <input checked="" type="radio"/> 無
自動シート付、破れ有 自動シート枠曲がり有		ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無
横根太曲がり有 ボデー全体サビ、キズ有(2024年2月ボデー荒塗装済)		ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 良 不良
リアバンパー社外品 リアバンパーステー曲がり		バックモニタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
燃料タンク凹み 泥除けゴムなし			
			リサイクル料 ¥10,500

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <input checked="" type="radio"/>
小 車検可		
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
取説	有	<input checked="" type="radio"/> 無
メンテ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

屋根サビ、凹み	左右ドアキズ
	
Fパネル小キズ	
	
Fバンパー点サビ	サイドバンパーサビ、曲がり
	
左コーナーコスレ	左右リアフェンダーサビ曲がり
	

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5 5
ス	9	スタッドレス	
F		225/80R17.5	
サイズ		225/80R17.5	
R		225/80R17.5	
サイズ		225/80R17.5	