

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	H 24年10月	TKG - FK61F-580009	アルミ平	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
なにわ100せ 自家用	切れ	292,400 km	3,650 kg	L	W	H	
	抹消			知年月	一体別体	6,690	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> A V	EG	240 ps	T/M	6 速	3 ペダル
--------	--	----	---	------	--------------------------------------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	にじみ小		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ多い フレーム内側、クロスメンバー腐食有		ベット <input checked="" type="radio"/> 無	ヘッドランプ HID <input checked="" type="radio"/> ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認		汚れ 小 <input checked="" type="radio"/> 多	補助ブレーキ 1 段
アルミ5方開 床フック6対 ロープ穴4対			シート破 <input checked="" type="radio"/> 無	
床板張ササクレ、表面ハガレ有 アオリキズ凹み有			ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
鳥居、ロッカー、ロープ穴廻りサビ有 リアアオリの兆番部凹み			ラジオ <input checked="" type="radio"/> 良 不良	
リアアオリ角つぶれ有 マフラー腐食 下廻り腐食有			バックモニタ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
キャブ裏サビ有				リサイクル料 ¥10,910

Fガラス		
要交換	良好	飛び有 <input checked="" type="radio"/>
小 車検可		
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
取説	有	<input checked="" type="radio"/> 無
メンテ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

屋根凹み 小サビ

左右クォーターパネル小キズ、小サビ

Fパネル飛び石

右ドア小キズ

Fバンパーキズ

右Fフェンダー小キズ、小サビ

左右サイドバンパー曲がり、小サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3
ス	4	ノーマル	
F	225/80R17.5		
サイズ			
R	225/80R17.5		
サイズ			