

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	H 24年10月	TKG - FK61F-580009	アルミ平	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
なにわ100せ 自家用	切れ 抹消	292,400 km 9年 月 日 一体別体	3,650 kg	L	W	H (門)	
				6,690	2,160	390	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	<b>A</b> V	EG	<b>240</b> ps	T/M	<b>6</b> 速 <b>3</b> ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	---------------	-----	-------------------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	<b>にじみ小</b>		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>サビ多い フレーム内側、クロスメンバー腐食有</b>		ベット <b>有</b> 無	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b>		汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ <b>1</b> 段
アルミ5方開 床フック6対 ロープ穴4対	<b>フォグランプ不灯</b>		シート破 <b>有</b> 無	各ミラーステー腐食
床板張ササクレ、表面ハガレ、塗装はげ有 アオリキズ凹み有			ETC <b>有</b> <b>無</b>	
鳥居、ロッカー、ロープ穴廻りサビ有 リアアオリの兆番部凹み			ラジオ <b>良</b> 不良	
リアアオリ角つぶれ有 マフラー腐食 下廻り腐食有			バックモニタ <b>有</b> <b>無</b>	
キャブ裏サビ有				リサイクル料 <b>¥10,910</b>

Fガラス		
要交換	良好	飛び有 <b>有</b>
<b>小 車検可</b>		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
<b>100L</b>		

キャブーフ凸凹、小サビ

左右クォーターパネル小キズ、小サビ

Fパネル飛び石

右ドア小キズ

右ドア内側キズサビ有

Fバンパーキズ

右Fフェンダー小キズ、小サビ

左右サイドバンパー曲がり、小サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
ス	ノーマル		
ペ	ノーマル		
F	<b>225/80R17.5</b>		
サイズ	<b>225/80R17.5</b>		
R	<b>225/80R17.5</b>		
サイズ	<b>225/80R17.5</b>		