

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 30年3月	TRG - NLR85AN-7032338	10尺 冷蔵冷凍車	


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
多磨800そ 自家用	切れ 抹消	81,001 km 年月 一体別体	1,950 kg	L (約2850) 3,060	W 1,670	H (門) 1,680	


エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	-----	-------


ミッション・デフ(異音、油漏)	オイルベタ有	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有	ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認 東プレ MJ22LSC-Q スタンバイ有 ガスR404a -24℃確認(外気30℃時/3時間) 東プレ 2018年2月 左SDスライド 床ステンベタ 水抜前2ヶ所 可動式中仕切有り 左サイドレール線キズ ボディー全体小キズ有 サイドドア穴有 リアドアの角曲がり	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
		シート破 有 無	運転席シートこげ有
		ETC 有 無	各ミラーカバーすりキズ
		ラジオ 良 不良	
		バックモニタ 有 無	
		リサイクル料	¥10,440

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
75L		


左右ドア小キズ







左Fフェンダー小キズ



左クォーターパネル小キズ

下回りサビ有
マフラーサビ有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス	9	スタッドレス	
F		195/75R15	
サイズ			
R		195/75R15	
サイズ			