





	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		
	いすゞ	H 17年9月	PB - FSR35G3-7000158		増トン 散水車		
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
品川800は		切れ 抹消	185,300 km 知年月 一体別体	4,500 kg	L	W	H (門)
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG	190 ps	T/M 6 速 3 ペダル
ミッション・デフ(異音、油漏)	OK			キャブ内部	備考		
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有、色剥がれ有			ベット 有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			汚れ 小 中 多	補助ブレーキ	- 段	
新明和 LS45-4 4500L 前:圧力式、後:重力式	ポンプ吸い込み弱い			シート破 有 無	運転席シート違う		
散水弁 右前:動き悪い、左前後:漏れ有り、左右後部:目詰まり有	エンジンオフ時エア抜け有			ETC 有 無	P/Sオイルにじみ有		
タンク内サビ有り 縦根太腐食有り 左工具箱腐食、穴				ラジオ 良 不良	ミラー左ステータ補修跡有		
上物全体的に色剥がれ 下回りサビ腐食有り				バックモニタ 有 無			
車内にパトライト2個有り(作動未確認)				カラー	リサイクル料 ¥11,240		
Fガラス	左右Fフェンダーコスレ、キズ			左右クォーターパネルスプレー跡			タイヤ状態
要交換 良好 飛石 有	左右ドアガーニッシュ スプレー跡			左右サイドバンパー小キズ、小サビ			1~10、×、欠、で記載
小 車検可							0 3
記録簿 有 無							3 2 3 3
取説 有 無	左ドアキズ			左リアフェンダー曲がり			ス ペ 3 ノーマル
メンテ 有 無							F 225/90R17.5
有 無							サイズ 225/90R17.5
有 無							R 225/90R17.5
燃料タンク							サイズ
100L							