

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	ニッサン	H 27年3月	SDG - SZ5F24-032341	4WD Wキャブ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
長岡400た 自家用	切れ 抹消	101,700 km 知年月 一体別体	1,150 kg	L 2,100	W 1,610	H (門) 370	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	110	ps	T/M	5	速	3	ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有り	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認 エアコン冷え弱い	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
木製3方開 床コンパネ2重張り割れ、剥がれ有		シート破 有 無	運転席こげ、リア席破れ有
ボディー全体キズ、腐食有 右アオリ内側割れ有		ETC 有 無	PWフロントのみ
キャブ背中キズ、腐食有 燃料タンク支柱曲がり有		ラジオ 良 不良	リアヒーター付
リアバンパーサビ曲がり有 下回り、マフラーサビ腐食有		バックモニタ 有 無	
パートタイム4WD リアシングルタイヤ			リサイクル料 ¥9,660

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
65L		

Fパネル色はげ、凹み

左右Fフェンダーコスレ

左右ドア凹み、キズ、コスレ

屋根小キズ多い

右Fピラー色はげ

左コーナー凹み

左右リアフェンダーサビ有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
6			6
ス	9	スタッドレス	
F	215/65R15		
サイズ	215/65R15		
R	215/65R15		
サイズ	215/65R15		