

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
	いすゞ	H 30年4月	TPG - NPS85AN-7004876		3トン 4WDワイドロング		冷凍バン	
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
八戸800さ 自家用	切れ		204,200 km		3,000	L	W	H 冷凍機下
	抹消		知年月	kg	1030 / 3050	1,930	シャッター下	1670
			別体				スノコ〜天井	1720
エンジン状態		A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A (V)	EG	150 ps
ミッション・デフ(異音、油漏)		オイル汚れ有		キャブ内部		備考		
フレーム関係(錆、車体番号等)		腐食有		ベットの有無		ヘッドランプ HID ハロゲン		
上物メーカー名 年式、型式及状態等		特記、重点確認		汚れ 小 中 多		補助ブレーキ 1 段		
東プレ XV24LSD-U 2エバ 2室 スタンバイ有・コード有				シート破 有 無				
ガスR404a -6℃確認(外気37℃時/2時間)				ETC 有 無				
東プレ F184633 2018年3月製 リアシャッター 床ステンベタ(キズ有)+スノコ				ラジオ 良 不良				
R1段 水抜前後各2ヶ所 ボディー小キズ有 看板スプレー消し跡 リア看板跡				バックモニタ 有 無				
リアシャッターふちゴム切れ ボディー裏腐食有 キャブマウント腐食有				カラー		リサイクル料 ¥10,440		
Fガラス		屋根小キズ、サビ有		右Fフェンダー小キズ		タイヤ状態		
要交換 良好 飛石有						1〜10、×、欠、で記載		
小多、要修理1個						3 3		
記録簿 有 無						3 3 3 3		
取説 有 無		Fパネル小キズ		左右サイドバンパー小サビ		ス 7 ノーマル		
メンテ 有 無						F 225/75R16		
燃料タンク						R 225/75R16		
100L				マフラー、下回り腐食有		サイズ		