

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 30年6月	TPG - NJS85AN-7007118	4WD 冷凍バン	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
島根800さ 自家用	切れ 抹消	134,200 km 知年月	1,900 kg 一体 別体	L 3,050	W 1,670	H (門) 1,650	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	A <input checked="" type="radio"/> V	EG	150 ps	T/M AT 速 2 ペダル
--------	--	--	------	--------------------------------------	----	--------	----------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	腐食有り	ベット 有 <input checked="" type="radio"/> 無	ヘッドランプ HID <input checked="" type="radio"/> ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 <input checked="" type="radio"/> 多	補助ブレーキ 1 段
東プレ XV22LSC 簡易2室 スタンバイ有、コード欠		シート破 有 <input checked="" type="radio"/> 無	運転席シートこげ有
ガスR404a -14.5℃確認(外気32℃時/3時間)		ETC <input checked="" type="radio"/> 有 無	P/Wなし
東プレ 2018年5月 左SDスライド 水抜前2ヶ所		ラジオ <input checked="" type="radio"/> 良 不良	
床アルミベタ+スノコ 床キズ有 庫内キズ凹み多数		バックモニタ <input checked="" type="radio"/> 有 無	パートタイム4WD
ボディー外装キズ凹み有、看板消しスプレー跡有、左上前~右上後カド凹キズ有		カラー	リサイクル料 ¥9,170

Fガラス	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 有
小多数有 車検可	記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有	無
H30~R4年	取説	有	<input checked="" type="radio"/> 無
	メンテ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
		有	無
		有	無
燃料タンク	63L		

Fパネル看板消しラッカー、凹キズ

左右ドア小キズ、看板消しラッカー

Fフェンダーキズ小凹

Fバンパー小キズ

マフラー、下まわり腐食有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	3	3	3 3
ス	3	ノーマル	
F		205/70R16	
R		205/70R16	
サイズ			