

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 30年6月	TPG - NJS85AN-7007119	4WD 冷凍バン	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
松本800す 自家用	切れ 抹消	59,000 km 年月	1,900 kg 一体別体	L 3,040	W 1,680	H (門) 1,650	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	150	ps	T/M	AT	速	2	ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	-----	----	-----	----	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	<b>OK</b>			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>サビ有</b>			ベツト 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b>			汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 1 段
東プレ XV22LSC-P スタンバイ有、コード欠				シート破 有 <b>無</b>	P/Wなし
ガスR404a -10℃確認(外気33℃時/3時間)				ETC <b>有</b> 無	
東プレ 2018年5月 左SDスライド 水抜前2ヶ所				ラジオ <b>良</b> 不良	
床スノコ敷 キズ有 庫内キズ凹み有				バックモニタ <b>有</b> 無	<b>パートタイム4WD</b>
ボディー外装キズ凹み有 ボディー裏サビ有 リアバンパー腐食有				カラー	リサイクル料 <b>¥9,170</b>

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
<b>63L</b>		

左右サイドバンパーサビ有

マフラー、下まわり腐食有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	4	4	4
ス	4	ノーマル	
ペ			
F	205/70R16		
サイズ			
R	205/70R16		
サイズ			