

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	いすゞ	H 21年7月	BKG - NHS85AN-7002115	4WD リア跳上式バン

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
岩手100す 自家用	切れ 抹消	167,200 km 年月 一体別体	1,500 kg	L 3,030	W 1,630	H (門) 2,030	

エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ A V	EG 110 ps	T/M AT 速 2 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	-----------	-----------------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	オイル汚れ有			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	腐食有			ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
パブコ No.966G7243 リア跳上部、破損				シート破 有 無	助手席P/W不良
R2段 床板張シミ、汚れ有				ETC 有 無	ミラーステイサビ有
ボディーキズ、腐食箇所、凹み有 リアアオリのハシゴ不良				ラジオ 良 不良	パートタイム4WD
リアバンパー腐食				バックモニタ 有 無	
				カラー	リサイクル料 ¥9,270

Fガラス		
要交換	良好	飛び有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
63L		

屋根腐食有

Fパネル 飛び石、小サビ

右クォーターパネル 点サビ

右ドア サビ、キズ、凸凹有

右コーナー 亀裂有

Fバンパー小キズ

左右Fフェンダー キズ、サビ

左右サイドバンパー 曲がり、腐食

左右リアフェンダーキズ有

左ドアキズ、サビ

マフラー、下まわり腐食有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	4	4	4
ス	9	ノーマル	
F	205/70R16		
サイズ			
R	205/70R16		
サイズ			