


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 30年3月	TPG - NJS85AN-7006809	4WD 冷凍バン	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
松本800す 自家用	切れ 抹消	69,700 km 年月 一体別体	1,900 kg	L 3,040	W 1,680	H (門) 1,660	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ A <b>V</b>	EG 150	ps	T/M <b>AT</b> 速 2 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	--------	----	-----------------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有り	ベット 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b> 東プレ XV22LSC-P スタンバイ有、コード欠 仕切板付き ガスR404a -13.5℃確認(外気29℃時/2時間) 東プレ F180952 2018年2月 左SDスライド 水抜前2ヶ所 床ステンベタ+プラスノコ リアバンパーサビ有 バンパーガードサビ有 箱内キズ有 外側キズ凹み有 サイドドアストッパー欠品	汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 段
		シート破 有 <b>無</b>	P/Wなし
		ETC <b>有</b> 無	
		ラジオ <b>良</b> 不良	
		バックモニタ <b>有</b> 無	<b>パートタイム4WD</b>
		カラー	リサイクル料 <b>¥9,170</b>

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
63L		



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	6	6	6
ス	9	スタッドレス	
F	205/70R16		
サイズ	205/70R16		
R	205/70R16		
サイズ	205/70R16		