





	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	三菱	H 25年8月	TPG - FDA00-520250	4WD 冷蔵冷凍車

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
福島 自家用	切れ 抹消	200,300 km 年月 一体別体	1,250 kg	L F 1800 R 1460	W FR 1,490	H (門) FR 1,110	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	110 ps	T/M	AT 速 2 ペダル
--------	-----------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有り	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認 東プレ MJ21LOC-S 2室(前:冷凍 後:保冷) ガスR404a -30℃確認(外気20℃時/2時間) 東プレ 2013年7月 左SDスライド リア観音扉 床ステンベタ+スノコ 水抜前1カ所、後2ヶ所 ボディー小キズ、小サビ有り	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
		シート破 有 無	
		ETC 有 無	
		ラジオ 良 不良	
		バックモニタ 有 無	フルタイム 4WD
		リサイクル料	¥8,830

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
70L		

左右ドア小キズ	右Fフェンダー小キズ
	
Fバンパーキズ	左右サイドバンパー小サビ
	
左クォーターパネル小キズ	マフラー腐食、下まわりサビ有

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
4	4	4	4
ス	9	ノーマル	
F		195/85R15	
サイズ		195/85R15	
R		195/85R15	
サイズ		195/85R15	