



	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 29年11月	TPG - NPS85AR-7004702	4WD 3tワイド平	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
長岡100あ 事業用	切れ	88,600 km	3,000 kg	L	W	H	
	抹消			年月	別体	4,340	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	150 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	腐食有り	ベツト 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b> 木製3方開 セイコーラック1対 床板張り アオリ小キズ、サビ、小凹み有り	汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 段
		シート破 有 <b>無</b>	
		ETC <b>有</b> 無	
		ラジオ <b>良</b> 不良	
		バックモニタ 有 <b>無</b>	<b>フルタイム4WD</b>
			リサイクル料 <b>¥10,440</b>

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

屋根小サビ	右ドア小キズ、小凹み
	
Fパネル飛び石少々	右Fフェンダー小キズ、小凹み
	
	左右サイドバンパー小曲がり
	
左Fフェンダー 小キズ	マフラー、下まわり腐食有り

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	4	
	4	4	4
ス	9	ノーマル	
F		225/75R16	
サイズ			
R		225/75R16	
サイズ			