

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	日野	H 27年11月	TKG - XZU675T-0005765	全低床 4WD ダンプ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
長野400ち 自家用	切れ	111,800 km	2,000 kg	L	W	H (門)	
	抹消			何年月	一体別体	3,050	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	136	ps	T/M	5	速	3	ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	<b>OK</b>			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>腐食有</b>			ベット 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b>			汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 段
<b>極東 DD02-31</b>				シート破 <b>有</b> 無	<b>全低床</b> <b>パートタイム4WD</b>
床鉄板サビ有 ボディーサビ、キズ有、荒塗装済み				ETC 有 <b>無</b>	
マフラーカバーサビ、曲がり 燃料タンクステイ曲がり				ラジオ <b>良</b> 不良	
		バックモニタ 有 <b>無</b>	リサイクル料	¥8,820	

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <b>無</b>
<b>小 車検可</b>		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
<b>80L</b>		

屋根凹み有

左右クォーターパネル小キズ

左右Fフェンダー小キズ

右ドア小キズ

Fバンパーキズ、割れ、曲がり

左ドア凹み大

マフラー、下まわり腐食有

左レンズひび有

左右リアフェンダーサビ、曲がり

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3		3
	2	2	2 2
ス	4	<b>スタッドレス</b>	
F	205/70R16		
サイズ	205/70R16		
R	205/70R16		
サイズ	205/70R16		