






	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
	いすゞ	H 23年9月	SKG - NJS85A-7001458	アーム式ゲート付 Wキャブ4WD

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
宮城400わ レンタカー	切れ 抹消	69,300 km 知年月 一体別体	1,850 kg	L 2,000	W 1,620	H (門) 380	

エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ A V	EG 150 ps	T/M 5 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	-----------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認 木製3方開 床フック3対 ロープ穴2対 床コンパネ補修有 ボディー全体コスレ、キズ有 新明和製アーム式パワーゲート 小サビ、キズ有 RA06 昇降量600kg セミオート 幅1420 高670	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
		シート破 有 無	リアシートこげ有
		ETC 有 無	P/W前のみ
		ラジオ 良 不良	スペアキーなし
		バックモニタ 有 無	パートタイム4WD
			リサイクル料 ¥11,910

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
60L		

屋根点サビ	左右ドア看板跡
	
Fパネル看板跡	
	
Fフェンダーコスレ	マフラー、下まわり腐食
	
ヘッドライト左レンズくもり	マフラーガード破れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5 5
ス	5	ノーマル	
ペ			
F		205/70R16	
サイズ			
R		205/70R16	
サイズ			