

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	H 17年11月	PA - FG72DC-520018	4WD 幌ウイング	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
新潟100そ 自家用	令和6年6月28日	切れ 168,400 km 抹消 知年月 一体別体	2,000 kg	L 3,500	W 1,790	H (門) 1,990	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	140	ps	T/M	5	速	3	ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有	ベツト 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b> パブコ 3方開 床フック4対 床板ささくれ、シミ有り ボディー鳥居曲がり 前立板割れ 右ロッカー前と後ろ亀裂有り ウイング骨組歪み、腐食有 アオリ腐食キズ色はげ有 右アオリ溶接修理跡 ステアリングコスレ有	汚れ 小 <b>中</b> 多	補助ブレーキ 段
		シート破 <b>有</b> 無	運転席シート破れ、こげ有
		ETC 有 <b>無</b>	各ミラーステイサビ
		ラジオ <b>良</b> 不良	左ミラーカバー割れ
		バックモタ 有 <b>無</b>	<b>フルタイム4WD</b>
			リサイクル料 <b>¥8,830</b>

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 <b>無</b>
小 車検可		
記録簿	有	<b>無</b>
取説	有	<b>無</b>
メンテ	有	<b>無</b>
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

屋根小サビ

左右クォーターパネルコスレ

Fパネル凸凹

左右ドアキズ

右コーナー凸凹

Fバンパーキズ

右サイドバンパー小サビ

左右Fフェンダー小キズ

マフラー、下まわりサビ有

左サイドバンパー曲がり、小サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5		5
	5	5	5 5
ス	スタッドレス		
F	205/75R16		
サイズ			
R	205/75R16		
サイズ			