

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 29年7月	TKG - FRR90S1-7114412	Lゲートダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
仙台100わ レンタカー	切れ	68,800 km	3,500 kg	L	W	H	
	抹消			知年月	一体別体	3,150	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	190	ps	T/M	6	速	3	ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	-----	----	-----	---	---	---	-----

ミッション・デフ(異音、油漏)	OK			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	多少サビ有			ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認 極東 DD04-53A シリアル 17U048055Y 床鉄板張凸凹少々 ボディーキズ、サビ、腐食、凸凹有			汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
				シート破 有 無	
				ETC 有 無	
				ラジオ 良 不良	
			バックモタ 有 無		
					リサイクル料 ¥12,080

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
100L		

Fパネル小キズ 左右コーナー小キズ 左右Fフェンダー小キズ

左右クォーターパネル小キズ 左右ドア小キズ

Fバンパー小キズ 左右ドアガーニッシュ小キズ

リアバンパー凹み、サビ有 マフラー、下まわりサビ腐食有

左右リアフェンダーキズ、サビ、曲がり

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	4	4	4 4
ス	4	スタッドレス	
F		225/80R17.5	
サイズ		225/80R17.5	
R		225/80R17.5	
サイズ		225/80R17.5	