

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 28年10月	TPG - NKS85A-7008760	全低床 4WD 平	


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
山形800す 自家用	切れ 抹消	83,300 km 年月 一体別体	1,700 kg	L 3,110	W 1,610	H (門) 370	

エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ A V	EG	ps	T/M AT 速 2 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	----	------------------------------


ミッション・デフ(異音、油漏)	オイル汚れ、オイルパンにじみ有			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有			ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認 元タンクローリー 要構造変更			汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
木製3方開 床鉄板張りサビ有、Uボルト用の穴有り				シート破こげ 有 無	ミラーステア小サビ有
ボディーサビ有 鳥居小サビ有 キャブ裏腐食箇所有				ETC 有 無	全低床 パートタイム4WD
マフラーガード曲がり				ラジオ 良 不良	
	バックモニタ 有 無	リサイクル料 ¥9,170			

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
63L		


Fパネル 危マーク有




右Fフェンダー小キズ




右ドア小キズ



マフラー、下まわりサビ有



左右リアフェンダー小キズ



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	3	3	
	4	4	4
ス	スタッドレス		
F	205/75R16		
サイズ			
R	205/75R16		
サイズ			