





	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
	いすゞ	H 27年4月	TRG - NHS85A-7009667		Wキャブ リアシングルタイヤ			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市
帯広400そ 自家用		切れ 抹消	110,900 km 70年月 一体別体	1,150 kg	L 2,080	W 1,610	H (門) 370	
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	110 ps	T/M 5 速 3 ペダル
ミッション・デフ(異音、油漏)				特になし		キャブ内部		備考
フレーム関係(錆、車体番号等)				サビ有り		ベツト 有 無		ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等				特記、重点確認		汚れ 小 中 多		補助ブレーキ 段
木製3方開 床コンパネ張り ボディー全体的にキズ、サビ有り						シート穴・破 有 無		コンソールBOXフタ壊れてる
左アオリ凹み有り マフラーガード曲がり有り						ETC 有 無		ミラー塗料付着
キャブ後ろ凹み、小サビ有り 前側ドア左右の内側腐食有り						ラジオ 良 不良		パートタイム4WD
スピードメーターパネルの亚克力板ヒビ有り						バックモニタ 有 無		
車輌全体的に飛び石有り キャブ裏サビ有り								リサイクル料 ¥11,810
Fガラス		タイヤ状態						
要交換	良好	飛石有	1~10、×、欠、で記載					
小 車検可								
記録簿	有	無						
取説	有	無						
メンテ	有	無						
	有	無						
燃料タンク								
50L								
屋根小キズ、色はげ		左右Fフェンダー小キズ						
		左右クォーターパネル小キズ						
								
		左右前後ドア小キズ						
		マフラー、下まわりサビ腐食						
								
ス	4	スタッドレス						
F		205/70R16						
サイズ		205/70R16						
R		205/70R16						
サイズ		205/70R16						