

| | | | | | |
|--|-----|---------|-----------------------|------------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| | いすゞ | H 30年9月 | TRG - NPR85AR-7080197 | Wキャブ クレーン付 | |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----------|-----------|-------|-------|---------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | | 新潟県新発田市 |
| 不明 | 令和7年7月21日 | 8,300 km | 2,400 kg | L | W | H (門) | |
| | 切れ | | | 2,630 | 1,920 | 380 | |
| | 抹消 | 年月 | 別体 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|----|---------------|------|------------|----|--------|-----|-----|-------|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 150 ps | T/M | 6 速 | 3 ペダル |
|--------|------------------|----|---------------|------|------------|----|--------|-----|-----|-------|

| | | | |
|--------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | なし | キャブ内部 | 備考 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | サビ、塗装はがれ有り | ベット | 有 無 ヘッドランプ HID ハロゲン |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 | 汚れ | 小 中 多 補助ブレーキ 1 段 |
| 新明和(タダノOEM) CBZE264FRC 2013年製、年式違い | | シート穴・破 | 有 無 ダッシュボードビス穴有り |
| 4段 ラジコン・フックイン クレーンサビ有、サビ止め塗装済み | | ETC | 有 無 全席P/W |
| 木製3方開 床フック3対 ロープ穴3対 床鉄板サビ有、塗装済み | | ラジオ | 良 不良 |
| ボディー全体的にサビ、凸凹有り 左右アオリ曲がり、内側キズ、ささくれ有り | | バックモニタ | 有 無 |
| 鳥居アングル補強 | | | リサイクル料 ¥11,810 |

| | | |
|-------|----|--------------|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 無 |
| 小 車検可 | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説 | 有 | 無 |
| メンテ | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 63L | | |

| | | |
|----------|-----------------|----------------|
| 屋根キズ、サビ | 全ドアキズ、左F 塗装してある | 右クォーターパネルキズ |
| | | |
| Fバンパー色あせ | 左右Fフェンダーキズ | 左右サイドバンパー塗装はがれ |
| | | |
| | マフラー、下まわりサビ腐食 | |
| | | |
| | 左コーナー割れ | 左右リアフェンダー塗装はがれ |
| | | |

| | | | |
|--------------|-----------|------|-----|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 3 | 3 | |
| | | | |
| | 4 | 4 | 4 4 |
| | | | |
| ス | なし | ノーマル | |
| ペ | | | |
| F | 205/85R16 | | |
| サイズ | | | |
| R | 205/85R16 | | |
| サイズ | | | |