

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	マツダ	R 2年2月	2RG - LMS88AR-7000002	4WD 木平	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
札幌100と 自家用	切れ 抹消	122,900 km 知年月 一体別体	122,900 kg	L 4,350	W 1,800	H (門) 380	

エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ A V	EG	150 ps	T/M 5 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	なし	キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有、塗装済み	ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
木製3方開 セイコーラック1対 床フック3対	Fピラー修復歴有り	シート穴・破 有 無	助手席足元の プラスチックキズ有り
床コンパネキズ有、塗装済み ボディー全体的にキズ、サビ有		ETC 有 無	パートタイム4WD
アオリ凹み、サビ跡有、上部塗装済み		ラジオ 良 不良	
キャブ裏サビ有り		バックモニタ 有 無	
			リサイクル料 ¥10,070

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
98L		


Fパネル飛び石



左Fフェンダーキズ



マフラー、下まわりサビ腐食



左サイドバンパー曲がり



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2	2	
3	2	2	3
ス	1	スタッドレス	
F	195/85R16		
サイズ	195/85R16		
R	195/85R16		
サイズ	195/85R16		