

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	R 4年7月	2RG - NPR88AN-7019818	冷蔵冷凍車 低温	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
前橋810い 事業用	切れ 抹消	151,500 km 年月 一体別体	3,000 kg	L 4,520	W 2,000	H (門) 1,800	

エンジン状態	A B C D E	AC 良 不良 無	ブレーキ A V	EG	150 ps	T/M 6 速 3 ペダル
--------	------------------	------------------	-----------------	----	--------	---------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	サビ有り キャブ裏サビ有り		キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ有り		ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東プレ XV32LOC-P	特記、重点確認	汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 1 段
ガスR452A -12.5℃確認(外気32℃時/2時間)			シート穴・破 有 無	
東プレ 2022年製 左SDスライド ジョロダーレール2列 R2段			ETC 有 無	
床アルミ縞板 キズ有り 水抜前後各2カ所			ラジオ 良 不良	
ボディー全体的にキズ、凸凹有り			バックモニタ 有 無	
リア観音扉ふち曲がり、ひび、割れ有り 左サイドロアレール曲がり			ワイドロング	
			カラー 白黒	リサイクル料 ¥10,440

Fガラス		
要交換	良好	飛石有 無
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		

右Fフェンダー色はげ

右ドア凹み×3

Fバンパー小キズ

マフラー、下まわりサビ

Rバンパー曲がり、小サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	2	2	2
ス	9	ノーマル	
F		215/70R17.5	
サイズ		215/70R17.5	
R		215/70R17.5	
サイズ		215/70R17.5	