

	車名	初度登録		型式・車体番号		架装形状									
	UD	H	25年3月	TKG - MK38C-10597		アルミ平									
前登録ナンバ		車検有効期限		走行距離		積載量		荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市					
新潟130い 事業用		令和8年3月4日		切れ	464,700 km		3,600	L 6,190	W 2,260	H (門) 700					
				抹消								知年月	一体別体	kg	
エンジン状態		A B C D E		AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	215 ps	T/M 6 速 3	ペダル				
ミッション・デフ(異音、油漏)						サビ有り キャブ裏サビ有り		キャブ内部		備考					
フレーム関係(錆、車体番号等)						サビ有り		ベツト 有 無		ヘッドランプ HID ハロゲン					
上物メーカー名 年式、型式及状態等						特記、重点確認		汚れ 小 中 多		補助ブレーキ 1 段					
東洋ボデー 12A23287 アルミ3方開						エア漏れ多少有り		シート穴・破 有 無		ミラーステアサビ有					
セイコーラック1対(左不良) 床フック5対 床板張り割れ穴有り								ETC 有 無							
ボディー全体的にキズ、サビ有り 埋込フック腐食箇所有 根太食い込み有								ラジオ 良 不良		リアエアサス					
右アオリ前方割れ有 リアアオリ左曲がり有 兆番、ロッカー、支柱にサビ有								バックモニタ 有 無							
エアサスベローズの皿とデフの前後のクロスメンバーサビ Fガラス枠下サビ有										リサイクル料 ¥12,690					
Fガラス		要交換 良好 飛石有		屋根小サビ多い								左右クォーターパネルサビ		タイヤ状態	
要修理1個				左右Fフェンダーキズ										1~10、×、欠、で記載	
記録簿		有 無		Fパネル飛び石										2 1	
				Fバンパー小キズ、小サビ										1 1 1 1	
取説		有 無		左右ドア小キズ、小サビ										ス ペ	
メンテ		有 無												ノーマル	
		有 無												F	
		有 無												サイズ	
燃料タンク														R	
100L														サイズ	
														225/80R17.5	
														225/80R17.5	