

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 16年3月	KR - NHS69EAV-7414886	超低床4WD 平	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
釧路430ち 自家用	切れ	97,800 km	1,500 kg	L	W	H	
	抹消			知年月	一体別体	3,110	

エンジン状態	A B C D E	AC	冷え弱い	無	ブレーキ	A	V	EG	88 ps	T/M	速 2	ペダル	オートマ
--------	-----------	----	------	---	------	---	---	----	-------	-----	-----	-----	------

ミッション・デフ(異音、油漏)	サビ、オイルにじみ有り			キャブ内部	備考
フレーム関係(錆、車体番号等)	腐食有り			ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			汚れ 小 中 多	補助ブレーキ 段
木製3方開 床コンパネ張 キズ、腐食、曲がり、割れ有り ボディー全体キズ、腐食有り	○暖気スイッチ不良 ○マフラー排気もれ			シート破 有 無	○ミラーステーサビ有 ○運転席マット欠品 ○助手席下破れ ○中央灰皿欠品 ○ダッシュボードビス穴有
床面地上高 F730mm R810mm	○OA/Cランプ不灯 ○オートマシフトノブ横の 部品割れ有			ETC 有 無	
パートタイム4WD H/L付				AMラジオ 良 不良	
				バックモニタ 有 無	
					リサイクル料 ¥8,340

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
小 車検可		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテ	有	無
	有	無
	有	無
燃料タンク		
63L		

Fバンパー割れ有




F泥除け塗装はがれ有



マフラー、下まわり腐食有



左ドア下部腐食有



左右リアフェンダー腐食

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2	2	
×	2	2	2
ス	F 9	スタッドレス	
ペ	R 3		
F	6.50R16 10PR		
サイズ			
R	165R14 8PR		
サイズ			