


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状								
	日野	H 18年11月	ADG - FX7JDWA-10054		4WD スノープラウ付ダンプ								
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)		新潟県新発田市					
熊谷100わ レンタカー	切れ		4,600 km		3,300 kg	L	W	H					
	抹消		知年月	一体別体		3,400	2,050	(門) 290					
エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	220 ps	T/M 6 速 3 ペダル					
ミッション・デフ(異音、油漏)			キャブ裏腐食有り			キャブ内部		備考					
フレーム関係(錆、車体番号等)			腐食有り、内側転換剤塗布済み			ベット 有 無		ヘッドランプ HID ハロゲン					
上物メーカー名 年式、型式及状態等				特記、重点確認		汚れ 小 中 多		補助ブレーキ 段					
極東 DD04-35						シート穴・破 有 無		4WD					
スノープラウ付 アイバワークス						ETC 有 無							
床鉄板張キズ有り ボディー全体的にキズ、腐食有り						ラジオ 良 不良							
ボディー裏 鳥居部 転換剤塗布済み						バックモニタ 有 無							
								リサイクル料 ¥10,810					
Fガラス		屋根ステッカー跡		左右ドア キズ、ステッカー跡		タイヤ状態							
要交換	良好 飛石有	Fパネルステッカー跡				1~10、×、欠、で記載							
小 車検可						<table border="1"> <tr><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>9</td><td>9</td></tr> </table>		9	9	9	9	9	9
9	9												
9	9												
9	9												
記録簿	有 無	Fバンパー色あせ		右リアフェンダーサビ		ス 9							
取説	有 無					スタッドレス							
メンテ	有 無					F							
	有 無					サイズ							
燃料タンク						R							
100L						サイズ							
				マフラー、下まわり腐食		225/90R17.5							
						225/90R17.5							