


	車名	初度登録	型式・車体番号				架装形状			
	いすゞ	H 29年8月	TKG - FRR90S1-7113566				4段クレーン付			
前登録ナンバ	車検有効期限			走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)			新潟県新発田市
新潟100わ レンタカー		切れ 抹消	85,300 km	2,700 kg	L 5,400	W 2,160	H (門) 400			
エンジン状態 A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ A V EG	190 ps	T/M 6	速 3	ペダル			
ミッション・デフ(異音、油漏)	特になし						キャブ内部	備考		
フレーム関係(錆、車体番号等)	フレームサビ有り、塗装済み						ベット 有 無	ヘッドライト	HID	ハロゲン
上物メーカー名 年式、型式及状態等	ユニック URG344 2017年						汚れ 小 中 多	補助ブレーキ	1 段	
4段 ラジコン フックイン クレーンサビ、キズ有 ラジコンケース割 木製3方開 セイコーラック1対 ロープ穴3対 ボディー全体的にキズ、腐食、凸凹、一部荒塗装済み ボディー内側キズ、腐食 床板張りキズ、サビ有り、補修跡有り	特記、重点確認						シート穴・破 有 無			
							ETC 有 無			
							ラジオ 良 不良			
							バックモニタ 有 無			
リサイクル料 ￥12,080										

Fガラス 要交換 良好 飛石有 <b>4個有、車検可 修理跡×1</b> 記録簿 有 無	 <b>Fバンパー小サビ</b>  <b>Fパネル飛び石</b>  <b>Fバンパー小サビ</b>  <b>左コーナー小キズ</b>  <b>左右Fフェンダー小キズ</b>  <b>リアバンパー端のカバー欠品</b>	 <b>屋根小サビ</b>  <b>Fグリル小キズ</b>  <b>左右クォーターパネル小キズ</b>  <b>左右サイドバンパーサビ、キズ</b>  <b>左右Rフェンダーサビ、曲がり</b>  <b>マフラー、下まわりサビ腐食</b>	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載		
			1~10、×	欠、で記載	
			×	×	
			2	2	
			2	2	
スタッドレス					
F		225/90R17.5			
サイズ					
R		225/90R17.5			
サイズ					